

工事現場の周辺も紅葉が盛りとなりました。工事現場に向かう道も右側の写真のように色づき、通るたびに紅葉を見上げて癒されています。

赤倉沢第2砂防堰堤は鋼製堰堤の組立て作業が完了し、11月の作業は埋め込み部の鉄筋組立・コンクリート打設を行い完成に向けての仕上げ作業になります。今後も安全第一で工事を進めて参りますのでよろしくお願いします。



赤倉沢第2砂防堰堤全体の様子


2021.10.29.撮影



10月末の工事現場の状況



上の写真の破線の囲みが今年の施工範囲で右側と同じものを作っています。



10月の作業状況



ボルト部分の塗装を行っている状況です。



鋼製堰堤の組立てが終わり足場を解体している状況です。

連絡先

受注者 万六建設株式会社 現場代理人 三浦 浩  
監理技術者 浅沼 優司

発注者 国土交通省 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所  
秋田駒ヶ岳山系砂防出張所 TEL 0187-46-2681